

Lào Cai, ngày 27 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO VỀ TÌNH TRẠNG XE Ô TÔ CON CỦA CÔNG TY NEDI2

1. Xe ô tô con 7 chỗ ngồi BKS 30E 603.68

Xe ô tô con 7 chỗ ngồi nhãn hiệu Toyota, số loại: Fortuner, màu xám, Bks: 30E-603.68, số máy: 2TRA094992, số khung: 69G4G9016215, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam, đã qua sử dụng.

TT	Thông tin về tài sản và hiện trạng tài sản
1	Thông tin, đặc điểm: Biển số: 30E-603.68 Loại phương tiện: ô tô con Nhãn hiệu: Toyota Số loại: Fortuner Số máy: 2TRA094992 Số khung: 69G4G9016215 Nước sản xuất: Việt Nam Năm sản xuất: 2016 Kích thước bao: 4746 x 1848 x 1850 mm Chiều dài cơ sở: 2750 mm Khối lượng bản thân: 1746 kg Số người cho phép chở: 7 chỗ ngồi Màu xe: Xám Nhiên liệu: Xăng Thể tích làm việc động cơ: 2694 cm³ Hiện trạng tài sản: + Số km đã đi: 213.976 km + Ngoại thất: ngoại thất xe còn khá tốt. + Hệ thống điều hòa, còi, cần gạt mưa, đèn, phanh và các hệ thống phụ trợ hoạt động bình thường. + Nội thất: nội thất của xe còn khá tốt, đã qua sử dụng đầy đủ theo nhà sản xuất. + Khung gầm: khung gầm xe chắc chắn, đầm. + Động cơ và các hệ thống liên quan: động cơ và các hệ thống hoạt động bình thường, khoang máy sạch sẽ.



2. Xe ô tô con 7 chỗ ngồi BKS 29A-00798

- Xe ô tô con 7 chỗ ngồi nhãn hiệu Toyota, số loại: Fortuner, màu bạc, Bks: 29A-007.98, số máy: 2TR7015518, số khung: 59G7A9010714, sản xuất năm 2010 tại Việt Nam, đã qua sử dụng.

TT	Thông tin về tài sản và hiện trạng tài sản
1	Thông tin, đặc điểm: Biển số: 29A-007.98 Loại phương tiện: ô tô con Nhãn hiệu: Toyota Số loại: Fortuner Số máy: 2TR7015518 Số khung: 59G7A9010714 Nước sản xuất: Việt Nam Năm sản xuất: 2010 Kích thước bao: 4695 x 1840 x 1850 mm Chiều dài cơ sở: 2750mm Khối lượng bản thân: 1850kg Số người cho phép chở: 7 chỗ ngồi Màu xe: Bạc Nhiên liệu: Xăng Thể tích làm việc động cơ: 2694cm³ Hiện trạng tài sản: + Ngoại thất: Sơn xe cũ, xước, xuống màu theo thời gian sử dụng + Hệ thống điều hòa, còi, cần gạt mưa, đèn, phanh và các hệ thống phụ trợ hoạt động bình thường + Nội thất: nội thất đầy đủ theo nhà sản xuất đã cũ, ghế da và vô lăng bong, rạn nứt do đã sử dụng nhiều năm không được tu sửa. + Khung gầm: khung gầm xe cũ, dơ nhão qua thời gian sử dụng + Động cơ và các hệ thống liên quan: đầy đủ theo thiết kế nhà sản xuất, động cơ hoạt động bình thường, khoang máy có hiện tượng dò rỉ dầu, cũ bẩn. Động cơ gần, lên ga ì nặng.

